

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(1/1)

EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC

N° RAPPORT ▶ 92420/26/2717
PÉRIMÈTRE CONTRÔLÉ ▶ ABRI DU MARIN Quai Jacques de Thézac
29120 SAINTE MARINE
CODE POSTAL ▶ 29120
VILLE ▶ SAINTE MARINE
DATE DE VÉRIFICATION ▶ 10/06/2026

NOMBRE D'OBSERVATIONS	À TRAITER 	TRAITÉE(S) 
2	2	0

1 | ABRI DU MARIN ▶ RDC ▶ ACCUEIL ▶ Lampe au dessus bibliothèque

OBSERVATION SOCOTEC :

Lampe au dessus bibliothèque - Câble d'alimentation sans conducteur de protection.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

Art. 4 5
NF C 15-100-1 555

2 | ABRI DU MARIN ▶ RDC ▶ 2NDE SALLE D'EXPO ▶ 2nde PC à droite depuis la porte vers l'étage

OBSERVATION SOCOTEC :

2nde PC à droite depuis la porte vers l'étage - Absence de continuité du circuit de protection.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A relier à la terre avec une valeur inférieure à deux Ohms.

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1 411