

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(1/2)

EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC

N° RAPPORT ▶ 92420/26/2563
PÉRIMÈTRE CONTRÔLÉ ▶ CANTINE SCOLAIRE 54, Rue de l'Odet
29120 SAINTE MARINE
CODE POSTAL ▶ 29120
VILLE ▶ SAINTE MARINE
DATE DE VÉRIFICATION ▶ 03/06/2026

NOMBRE D'OBSERVATIONS	À TRAITER 	TRAITÉE(S) 
7	7	0

1 CANTINE SCOLAIRE STE MARINE ▶ TGBT ▶ Télécommande BAES ZEMPER

OBSERVATION SOCOTEC :

Télécommande BAES ZEMPER - Télécommande inactive.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

Réviser le fonctionnement de la télécommande de mise à l'état de repos.

Art. 9

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

2 CANTINE SCOLAIRE STE MARINE ▶ TGBT ▶ Peigne nu sous Général Energie

OBSERVATION SOCOTEC :

Peigne nu sous Général Energie - Obturateurs ou plastrons déposés.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remettre en place.

NF C 15-100-1
411Annexe 41B

CRITICITÉ : 1

DÉJÀ SIGNALÉ : non

3 CANTINE SCOLAIRE STE MARINE ▶ TGBT ▶ Départ non identifié rangée 6 C16

OBSERVATION SOCOTEC :

Départ non identifié rangée 6 C16 - Absence d'identification.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes ou de schémas.

R.4215-10
NF C 15-100-1 514

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : non

4 CANTINE SCOLAIRE STE MARINE ▶ TGBT ▶ Cassette intérieur

OBSERVATION SOCOTEC :

Cassette intérieur - Conducteur neutre mal identifié.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A repérer en bleu par des bagues aux extrémités.

R.4215-10
NF C 15-100-1 514

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : non

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(2/2)

5 | BUREAU (TGBT) ► Câble en attente

OBSERVATION SOCOTEC :

Câble en attente - Conducteurs dénudés sans protection, sous tension ou susceptibles de l'être.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A enfermer dans une boîte de connexion appropriée.

CRITICITÉ : 1

DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1 411
Annexe 41B



6 | CUISINE ► Arrêt d'urgence

OBSERVATION SOCOTEC :

Arrêt d'urgence - Dispositif de coupure d'urgence force cuisine inopérant

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A Revoir

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

R.4215-8
NF C 15-100-1 461-465-
537



7 | CUISINE ► Arrêt d'urgence

OBSERVATION SOCOTEC :

Arrêt d'urgence - Protection contre les contacts directs non assurée.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

Barrière à réparer ou à remettre en place.

CRITICITÉ : 1

DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1
411Annexe 41B

