

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(1/1)

EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC

N° RAPPORT ▶ 92420/26/2586
PÉRIMÈTRE CONTRÔLÉ ▶ CENTRE ADMINISTRATIF STE MARINE
Place de Grafenhausen 29120 SAINTE MARINE
CODE POSTAL ▶ 29120
VILLE ▶ SAINTE MARINE
DATE DE VÉRIFICATION ▶ 05/06/2026

NOMBRE D'OBSERVATIONS	À TRAITER	TRAITÉE(S)
2	2	0

1 | COFFRET TOILETTES ▶ Pontage en 2,5² entre le général et les départs

OBSERVATION SOCOTEC :

Pontage en 2,5² entre le général et les départs - Courant admissible de la canalisation inférieure au courant d'emploi du circuit.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

Remplacer la canalisation par une canalisation de section minimale de 6 mm².

NF C 15-100-1 523

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

2 | CENTRE ADMINISTRATIF STE MARINE ▶ LOCAL TECHNIQUE ▶ 2 Récepteurs SAGELEC 76012A

OBSERVATION SOCOTEC :

2 Récepteurs SAGELEC 76012A - Absence de continuité du circuit de protection.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A relier à la terre avec une valeur inférieure à deux Ohms.

NF C 15-100-1 411

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui