

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(1/2)

EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC

N° RAPPORT ▶ 92420/26/2718
PÉRIMÈTRE CONTRÔLÉ ▶ CENTRE DE LOISIRS LE CRÉAC'H Lieu Dit
Le Créac'h 29120 COMBRIT
CODE POSTAL ▶ 29120
VILLE ▶ COMBRIT
DATE DE VÉRIFICATION ▶ 10/06/2026

NOMBRE D'OBSERVATIONS	À TRAITER 	TRAITÉE(S) 
5	5	0

1 | TGBT LONGÈRE

OBSERVATION SOCOTEC :

TGBT LONGÈRE - Obturateurs ou plastrons déposés.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remettre en place.

CRITICITÉ : 1

DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1
411Annexe 41B

2 | TD BUNGALOW ▶ Interrupteur général

OBSERVATION SOCOTEC :

Interrupteur général - Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A Remplacer

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1 531.1

3 | TD MAISONNETTE ▶ Protection PC Lumière

OBSERVATION SOCOTEC :

Protection PC Lumière - Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A Remplacer

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1 531.1

4 | LONGÈRE ▶ ÉTAGE ▶ Dominos éclairage apparent

OBSERVATION SOCOTEC :

Dominos éclairage apparent - Connexions accessibles.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A enfermer dans une boîte appropriée.

CRITICITÉ : 1

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1
411Annexe 41B

5 | MAISON ► ATELIER ► Appareil(s) d'éclairage de classe II RDC

OBSERVATION SOCOTEC :

Appareil(s) d'éclairage de classe II RDC - Fixation non assurée.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A refixer.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530

