

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(1/1)

EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC

N° RAPPORT ▶ 92420/26/2754
PÉRIMÈTRE CONTRÔLÉ ▶ CHAPELLE DE LA CLARTÉ Rue de la Clarté 29120 COMBRIT
CODE POSTAL ▶ 29120
VILLE ▶ COMBRIT
DATE DE VÉRIFICATION ▶ 10/06/2026

NOMBRE D'OBSERVATIONS	À TRAITER	TRAITÉE(S)
		
2	2	0

1 | SACRISTIE ▶ TGBT ▶ Disjoncteur maison

OBSERVATION SOCOTEC :

Disjoncteur maison - Protection contre les surintensités inadaptée.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A protéger par un dispositif de protection calibré en fonction de l'intensité admissible de la canalisation OU s'assurer de la présence d'un disjoncteur en aval direct du câble

NF C 15-100-1 430 à 433, 533, 524

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

2 | CHAPELLE DE LA CLARTE ▶ EXTERIEUR ▶ Parafoudre

OBSERVATION SOCOTEC :

Parafoudre - Absence de continuité du circuit de protection.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A relier à la terre avec une valeur inférieure à deux Ohms.

NF C 15-100-1 411

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non