

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(1/2)

EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC

N° RAPPORT ▶ 92420/26/2644
PÉRIMÈTRE CONTRÔLÉ ▶ LE FORT Rue des Glénans 29120 SAINTE MARINE
CODE POSTAL ▶ 29120
VILLE ▶ SAINTE MARINE
DATE DE VÉRIFICATION ▶ 05/06/2026

NOMBRE D'OBSERVATIONS	À TRAITER	TRAITÉE(S)
6	6	0

1 | LE FORT ▶ **TABLEAU GÉNÉRAL** ▶ TELECOMMANDE BAES

OBSERVATION SOCOTEC :

TELECOMMANDE BAES - Dispositif de télécommande de mise à l'état de repos des BAES défectueux.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer.

Art. 11

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

2 | LE FORT ▶ Ensemble des rails d'éclairages (Référence inconnue)

OBSERVATION SOCOTEC :

Ensemble des rails d'éclairages (Référence inconnue) - Protection contre les contacts directs non assurée.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

Barrière à réparer ou à mettre en place.

NF C 15-100-1
411Annexe 41B

CRITICITÉ : 1

DÉJÀ SIGNALÉ : non

3 | LE FORT ▶ **SALLE 1** ▶ 1 PC gauche

OBSERVATION SOCOTEC :

1 PC gauche - Fixation non assurée.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A refixer.

R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

4 | LE FORT ▶ **SALLE 1** ▶ 1 PC droite

OBSERVATION SOCOTEC :

1 PC droite - Socle de prise de courant sans contact de terre.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer et relier le contact de terre au circuit de protection.

NF C 15-100-1 411

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

5 | LE FORT ► RESERVE

OBSERVATION SOCOTEC :
RESERVE - Absence de verrine.
SOLUTION PRÉCONISÉE :
A remettre en place.
CRITICITÉ : 3
DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1 512



6 | LE FORT ► RESERVE ► Transfo TBT

OBSERVATION SOCOTEC :
Transfo TBT - Couvercle absent.
SOLUTION PRÉCONISÉE :
A remettre en place.
CRITICITÉ : 1
DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1
411Annexe 41B

