

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(1/1)

EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC

N° RAPPORT ▶ 92420/26/3429
PÉRIMÈTRE CONTRÔLÉ ▶ STE MARINE - CAPITAINERIE DU PORT 25
RUE DU BAC 29120 COMBRIT
CODE POSTAL ▶ 29120
VILLE ▶ COMBRIT
DATE DE VÉRIFICATION ▶ 21/07/2026

NOMBRE D'OBSERVATIONS	À TRAITER 	TRAITÉE(S) 
2	2	0

1 | - Prise de terre (Coffret PC toilettes publiques)

OBSERVATION SOCOTEC :

- Prise de terre (Coffret PC toilettes publiques) - Résistance de la prise de terre trop élevée compte tenu des caractéristiques de l'installation.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

Ramener sa résistance à une valeur inférieure à 100 ohms, en ajoutant des piquets de terre ou en interconnectant la terre à celle de la capitainerie (absence d'interconnection des PE...)

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

R.4215-3 4
NF C 15-100-1 411, 442
542

2 | CAPITAINERIE DU PORT

▶ EXTÉRIEUR (FACE BUREAU DU PORT) ▶ COFFRET DISJONCTEUR
GENERAL

▶ Disjoncteur
général

OBSERVATION SOCOTEC :

Disjoncteur général - Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer. (Contacter ENEDIS) Nota: Prévoir de remplacer le coffret en mauvais état.

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1 531.1