



3-1593
SOCOTEC EQUIPEMENTS
Agence Équipements Quimper
6 Rue François Lemarie
29000 QUIMPER
Tél. : (+33)2.98.90.37.37

Dossier : 92420NK1168

Le présent document est un extrait des observations mentionnées dans le rapport d'inspection des installations électriques n° 92420/26/3111.

Ce document, destiné à faciliter l'exploitation du rapport précité, ne se substitue pas à ce dernier.

Nous avons classé les observations selon deux critères :

- la priorité de la mise en conformité
- la rubrique réglementaire la caractérisant.

Vous trouverez sur la page suivante les représentations graphiques de ces classements.

Pour ce qui concerne la priorité d'intervention, il s'agit d'une priorité théorique proposée par SOCOTEC. Il appartient au chef d'établissement de l'adapter en fonction des risques particuliers liés à l'exploitation des installations.

**EXTRAIT DU RAPPORT D'INSPECTION DES
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
N° 92420/26/3111**


VESTIAIRES DE FOOT
2 RUE DU STADE
29120 COMBRIT

Date de vérification : 08/06/2026

Vérificateur : DANIEL Dylan


Répartition par priorités

Priorité	Nombre
Priorité n° 1	3
Priorité n° 2	1
Priorité n° 3	2



Répartition par rubriques d'observation

Rubrique d'observation	Nombre
Contacts directs	3
Contacts indirects	1
Conditions générales	2



N° Obs.	Rubrique (2)	Priorité (1)	Observations	Suite donnée	Date de mise en conformité
			<u>OBSERVATIONS SUR LES TABLEAUX</u> BUNGALOW 08/06/2026 : Les équipements ou locaux repérés par le sigle NVI dans les tableaux du chapitre IV n'ont pu être vérifiés pour des raisons d'inaccessibilité. BUNGALOW CLUB HOUSE 04/01/2021 : Obturateurs ou plastrons déposés. <i>A remettre en place.</i> <u>OBSERVATIONS SUR LES RÉCÉPTEURS ET LES PRISES DE COURANT</u> BUREAU/INFIRMERIE - 1 PC à gauche en entrant 2 C.I. 2 27/01/2025 : Socle de prise de courant sans contact de terre. <i>A remplacer et relier le contact de terre au circuit de protection.</i> MATÉRIEL - Câble rigide depuis PC vers PC Extérieur 5 G. 3 08/06/2026 : Fixation non assurée. <i>A refixer. (Câble et PC Extérieure)</i> 3 G. 3 08/06/2026 : Absence de protection mécanique complémentaire sur les canalisations (emplacements exposés aux chocs). <i>A installer.</i> 4 C.D. 1 08/06/2026 : Protection contre les contacts directs non assurée. <i>Barrière à réparer ou à remettre en place. (Fils apparents)</i> BUNGALOW CLUB HOUSE G. 08/06/2026 : Les équipements ou locaux repérés par le sigle NVI dans les tableaux du chapitre IV n'ont pu être vérifiés pour des raisons d'inaccessibilité. - 1 PC entrée 6 C.D. 1 04/01/2021 : Connexions accessibles. <i>A enfermer dans une boîte</i>		

1 - Les priorités sont classées de 1 à 3, dans l'ordre d'urgence décroissant

2 - Codes des rubriques :

C.D. Contacts directs

C.I. Contacts indirects

D.I. Dangers d'incendie d'origine électrique

I.S. Installations d'éclairage de sécurité des locaux électriques

D.E. Danger d'explosion

G. Conditions générales