

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(1/2)

EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC

N° RAPPORT ▶ 92420/26/3111
PÉRIMÈTRE CONTRÔLÉ ▶ VESTIAIRES DE FOOT 2 RUE DU STADE
29120 COMBRIT
CODE POSTAL ▶ 29120
VILLE ▶ COMBRIT
DATE DE VÉRIFICATION ▶ 08/06/2026

NOMBRE D'OBSERVATIONS	À TRAITER 	TRAITÉE(S) 
6	6	0

1 | BUNGALOW ▶ BUNGALOW CLUB HOUSE

OBSERVATION SOCOTEC :
BUNGALOW CLUB HOUSE - Obturateurs ou plastrons déposés.
SOLUTION PRÉCONISÉE :
A remettre en place.
CRITICITÉ : 1
DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1
411Annexe 41B

2 | BUREAU INFIRMERIE ▶ 1 PC à gauche en entrant

OBSERVATION SOCOTEC :
1 PC à gauche en entrant - Socle de prise de courant sans contact de terre.
SOLUTION PRÉCONISÉE :
A remplacer et relier le contact de terre au circuit de protection.
CRITICITÉ : 2
DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1 411

3 | MATÉRIEL ▶ Câble rigide depuis PC vers PC Extérieur

OBSERVATION SOCOTEC :
Câble rigide depuis PC vers PC Extérieur - Absence de protection mécanique complémentaire sur les canalisations (emplacements exposés aux chocs).
SOLUTION PRÉCONISÉE :
A installer.
CRITICITÉ : 3
DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1 521

4 | MATÉRIEL ▶ Câble rigide depuis PC vers PC Extérieur

OBSERVATION SOCOTEC :
Câble rigide depuis PC vers PC Extérieur - Protection contre les contacts directs non assurée.
SOLUTION PRÉCONISÉE :
Barrière à réparer ou à remettre en place. (Fils apparents)
CRITICITÉ : 1
DÉJÀ SIGNALÉ : non

NF C 15-100-1
411Annexe 41B

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(2/2)

5 | MATÉRIEL ► Câble rigide depuis PC vers PC Extérieur

OBSERVATION SOCOTEC :

Câble rigide depuis PC vers PC Extérieur - Fixation non assurée.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A refixer. (Câble et PC Extérieure)

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : non

R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530



6 | BUNGALOW CLUB HOUSE ► 1 PC entrée

OBSERVATION SOCOTEC :

1 PC entrée - Connexions accessibles.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A enfermer dans une boîte

CRITICITÉ : 1

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

NF C 15-100-1
411Annexe 41B

