

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(1/1)

EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC

N° RAPPORT ▶ 92420/26/2587
PÉRIMÈTRE CONTRÔLÉ ▶ ÉCOLE DE STE MARINE 54, Rue de l'Odé 29120 SAINTE MARINE
CODE POSTAL ▶ 29120
VILLE ▶ SAINTE MARINE
DATE DE VÉRIFICATION ▶ 03/06/2026

NOMBRE D'OBSERVATIONS	À TRAITER	TRAITÉE(S)
2	2	0

1 | ENTRÉE GAUCHE ▶ TGBT ▶ Télécommande BAES ZEMPER

OBSERVATION SOCOTEC :

Télécommande BAES ZEMPER - Télécommande inactive.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

Réviser le fonctionnement de la télécommande de mise à l'état de repos.

Art. 9

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

2 | ENTRÉE GAUCHE ▶ TGBT ▶ Protection Bobine

OBSERVATION SOCOTEC :

Protection Bobine - Composant détérioré.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer. (Grésillements borne amont neutre au ré-enclenchement du disjoncteur général)

R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : non