

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(1/1)

EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC

N° RAPPORT ▶ 92420/26/2560
PÉRIMÈTRE CONTRÔLÉ ▶ ÉGLISE SAINT TUGDUAL Rue du Général De Gaulle 29120 COMBRIT
CODE POSTAL ▶ 29120
VILLE ▶ COMBRIT
DATE DE VÉRIFICATION ▶ 03/06/2026

NOMBRE D'OBSERVATIONS	À TRAITER	TRAITÉE(S)
		
2	2	0

1 | SACRISTIE ▶ TABLEAU GENERAL ▶ Disjoncteur Lumière ▶ 1

OBSERVATION SOCOTEC :

Disjoncteur Lumière 1 - Dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) défectueux

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A Remplacer

NF C 15-100-1 531.1

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

2 | EGLISE SAINT TUGDUAL ▶ CLOCHER ▶ Boît de dérivation face au mécanisme cloches (Mi - escalier)

OBSERVATION SOCOTEC :

Boît de dérivation face au mécanisme cloches (Mi - escalier) - Couvercle absent.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remettre en place.

NF C 15-100-1
411Annexe 41B

CRITICITÉ : 1

DÉJÀ SIGNALÉ : non