



OBJET DE LA CONSULTATION

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIVE A LA REHABILITATION DE LA HALLE DE LA GARE SITUEE A LA BASSE BODAIS A BAIN-DE-BRETAGNE

Réponses aux questions posées dans le cadre de la consultation

Réf consultation : 2026003

1- Bonjour, Dans les missions demandées, il n'est pas fait état d'une mission diagnostic or le diagnostic établi par l'APAVE n'apporte pas de précisions quant à la capacité portante de la structure existante. Doit-on intégrer la mission diagnostic ?

Réponse : On ne demande pas de mission DIA au sens de la mission de Maîtrise d'œuvre mais s'il est demandé un groupement avec un BE structure c'est parce qu'effectivement les possibilités de conservation de la charpente et les différentes options demandées pour la couverture dépendront de l'étude structurelle réalisée par le BE structure de l'équipe, en appui de l'architecte.

Par la suite, son implication sera également importante dans la phase travaux.