

PISCINE INTERCOM. LAMBALLE (LAMBALLE-ARMOR)

(0220220)

Contrôle sanitaire du 10/04/2026
réalisé à partir de 10h20

				~BAIN A REMOUS INTERIEUR	~BASSIN DE PLONGÉE INTERIEUR	~BASSIN LUDIQUE INTERIEUR	~BASSIN SPORTIF INTERIEUR	~PATAUGEOIRE INTERIEURE
				00244324	00244325	00244326	00244322	00244323
Paramètres environnementaux								
Température de l'eau	°C	≤ 36*	≤ 33*	33	29,6	30,4	27,3	31,8
Transparence qualitative	SANS OBJET	–	–	normale	normale	normale	normale	normale
Fréquentation instantanée	SANS OBJET	–	–	0	0	8	26	0
Paramètres bactériologiques								
Entérocoques intestinaux	n/(100mL)	0	–	0	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	n/(100mL)	0	–	0	0	0	0	0
Staphylocoques pathogènes	n/(100mL)	0	–	0	0	0	0	0
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	–	≤100	0	1	1	0	0
Paramètres physico-chimiques								
pH	unité pH	6,9 ≤ – ≤ 7,7	–	7,7	7,4	7,4	7,4	7,5
Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	–	–	1,3	1,4	1,3	1,3	1,2
Chlore libre actif	mg(Cl ₂)/L	0,4 ≤ – ≤ 1,4	–	0,5	0,7	0,7	0,7	0,6
Chlore total	mg(Cl ₂)/L	–	–	1,3	1,5	1,5	1,3	1,2
Chlore combiné	mg(Cl ₂)/L	≤ 0,6	–	0	0,1	0,2	0	0
Acide isocyanurique	mg/L	≤ 75	–	<10	<10	<10	<10	<10
Carbone organique total	mg(C)/L	–	≤ 5	1,7	2,7	2,5	2,7	2,4
Chlorures	mg/L	–	≤ 250	79	138	141	394	159

INTERPRETATION SANITAIRE

* uniquement pour les baignades à remous

N.D. : Non-déecté / ILLISIBL : prolifération d'une flore interférente ne permettant pas le dénombrement / INCOMPT. : impossibilité d'établir le nombre de micro-organismes du fait de la saturation de la boîte de culture.

 Eau de bonne qualité  Eau de qualité moyenne  Eau de mauvaise qualité

Le département santé-environnement de l'ARS assure le contrôle sanitaire des piscines ouvertes au public.

La qualité bactériologique et physico-chimique des eaux de piscines peut varier selon l'hygiène des baigneurs, la fréquentation et l'exploitation des installations.

Si l'eau est de qualité moyenne, des actions correctrices sont demandées à l'exploitant pour remédier aux écarts limités observés et permettre le maintien de la baignade.

Si l'eau est de mauvaise qualité, compte tenu des écarts importants aux exigences de qualité, une fermeture temporaire de bassin est généralement envisagée.

Edité le 14/04/2026