

PISCINE INTERCOM. LAMBALLE
(LAMBALLE-ARMOR)

(0220220)

Contrôle sanitaire du 23/03/2026
réalisé à partir de 09h25

~BAIN A REMOUS INTERIEUR	~BASSIN DE PLONGÉE INTERIEUR	~BASSIN LUDIQUE INTERIEUR	~BASSIN SPORTIF INTERIEUR	~PATAUGEOIRE INTERIEURE
00244102	00244099	00244100	00244101	00244103

Paramètres environnementaux	Unités	Limite de qualité	Référence de qualité					
Température de l'eau	°C	≤ 36*	≤ 33*	34	30	30	27	33
Transparence qualitative	SANS OBJET	–	–	normale	normale	normale	normale	normale
Fréquentation instantanée	SANS OBJET	–	–	0	0	20	0	0
Paramètres bactériologiques								
Entérocoques intestinaux	n/(100mL)	0	–	0	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	n/(100mL)	0	–	0	0	0	0	0
Staphylocoques pathogènes	n/(100mL)	0	–	0	0	0	0	0
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	–	≤100	0	0	0	0	0
Paramètres physico-chimiques								
pH	unité pH	6,9 ≤ – ≤ 7,7	–	7,6	7,3	7,6	7,5	7,5
Chlore libre	mg(Cl2)/L	–	–	1,2	1	1,3	1,3	1,5
Chlore libre actif	mg(Cl2)/L	0,4 ≤ – ≤ 1,4	–	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7
Chlore total	mg(Cl2)/L	–	–	1,3	1,3	1,6	1,5	1,6
Chlore combiné	mg(Cl2)/L	≤ 0,6	–	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1
Acide isocyanurique	mg/L	≤ 75	–	<10	<10	<10	<10	<10
Carbone organique total	mg(C)/L	–	≤ 5	4,2	3,8	3,7	2,8	2,5
Chlorures	mg/L	–	≤ 250	189	155	153	335	190

INTERPRETATION SANITAIRE

* uniquement pour les bains à remous
N.D. : Non-déecté / ILLISIBL : prolifération d'une flore interférente ne permettant pas le dénombrement / INCOMPT. : impossibilité d'établir le nombre de micro-organismes du fait de la saturation de la boîte de culture.

 Eau de bonne qualité Eau de qualité moyenne Eau de mauvaise qualité

Le département santé-environnement de l'ARS assure le contrôle sanitaire des piscines ouvertes au public.

La qualité bactériologique et physico-chimique des eaux de piscines peut varier selon l'hygiène des baigneurs, la fréquentation et l'exploitation des installations.

Si l'eau est de qualité moyenne, des actions correctrices sont demandées à l'exploitant pour remédier aux écarts limités observés et permettre le maintien de la baignade.

Si l'eau est de mauvaise qualité, compte tenu des écarts importants aux exigences de qualité, une fermeture temporaire de bassin est généralement envisagée.

Edité le 27/03/2026