



VANNES
Place Albert Einstein
CS 92259
56038 VANNES
Tél : 0297681515
laurent.lemene@apave.com

SUEZ RV OUEST

17 RUE DUPUY DE LOME

56000 VANNES

A l'attention de M. ARS Ludovic



COMPTE-RENDU Q19

Installation(s) vérifiée(s)

ENSEMBLE DU SITE



N° de rapport :

2138068.03

Date : 13/12/2024

Version : 01

Lieu d'intervention :

SUEZ RV OUEST

CENTRE DE TRI DE DECHETS

17 RUE DUPUY DE LOME

56000 VANNES

Rendu compte à :

M. ARS Ludovic

Responsable de maintenance

Date(s) d'intervention :

Le 13/12/2024

Intervenant(s) :

LAURENT LE MENE

Accompagné par :

M. ARS Ludovic

Responsable de maintenance

OBSERVATION(S) :



Anomalie(s)
constatée(s)

Q19

Compte-rendu de contrôle d'une installation électrique par thermographie infrarouge

Entreprise utilisatrice

Nom (ou raison sociale) : **SUEZ RV OUEST**

: **CENTRE DE TRI DE DECHETS MENAGERS VALORISABLES
17 RUE DUPUY DE LOME**
56000 VANNES

Nature de l'activité exercée : Centre de tri des déchets ménagers valorisables

Date ou période de contrôle : 13/12/2024

Premier contrôle par thermographie infrarouge : ☐ Oui ☒ Non *

* Si non, le dossier correspondant au précédent contrôle a-t-il été fourni? ☒ Oui ☐ Non

Préciser la date du contrôle précédent : 15/12/2023

Opérateur

Je soussigné **LAURENT LE MENE**

opérateur titulaire de l'attestation de compétence en cours de validité délivrée par CNPP


de l'entreprise intervenante : **APAVE, VANNES**

: **Place Albert Einstein**
CS 92259
56038 VANNES


de l'entreprise utilisatrice :

déclare avoir procédé au contrôle conformément aux exigences du référentiel APSAD D19

Synthèse du contrôle

Lorsqu'il y a plusieurs bâtiments, préciser les bâtiments concernés par le compte-rendu :

BATIMENT ADMINISTRATION, BATIMENT TRAITEMENT DES DECHETS

Pour le ou les bâtiments concernés :

- La liste des matériels et/ou ensembles d'appareillage déclarés correspond-elle à l'intégralité des entités et/ou ensembles d'installations ? ☐ Oui ☒ Non *

* Si non, celles ne figurant pas dans la liste sont indiquées ci-dessous :

- L'intégralité des circuits terminaux (luminaires, prises de courant et boîtes de connexion).
- Les cellules Haute Tension non équipées de hublot infrarouge

- L'intégralité des matériels et/ou ensembles d'appareillage déclarés a-t-elle été contrôlée ? ☒ Oui ☐ Non

- La présence d'une installation électrique n'appartenant pas à l'entreprise utilisatrice a-t-elle été constatée ? ☐ Oui * ☒ Non

* Si oui, préciser le type d'installation (installation photovoltaïque, antenne relais, etc.) :

Nombre d'anomalies :

→ de priorité 1 : 0

→ de priorité 2 : 0

→ de priorité 3 : 1

La liste récapitulative de ces anomalies est présentée en page(s) suivante(s) et fait partie intégrante de ce compte rendu de contrôle Q19