

Bilan des fissuromètres novembre 2024/février 2026

Tableau XL du résumé des relevés :

témions églises										
Numéro de	emp	relevé 29/11/2024	relevé 04/04/2025	relevé 03/09/2025	relevé 21/11/2025	relevé 13/02/2026	INFE OU EGALE 0,1 mm	entre 0,1 et 0,3 mm	SUPERIEUR A 0,3mm	SUPERIEUR A 1 mm
5		28,2	28,1	28	28,2	28,2				
6		30,1	30,1	30,1	30,1	30,2				
8		29,2	29,1	29,2	29,1	29,1				
9		28,2	?	?	?	27,9				
10		31,3	26,7	26,7	26,7	26,7				
11		31,6	31,5	31,5	31,6	31,5				
12		39,6	39,5	39,5	39,7	39,4				
13		32,4	32,3	32,2	32,7	32,2				
14		32	31,5	31,5	31,4	31,2				
14B		27,5	27,4	27,5	27,4	27,5				
15		35,6	35,4	35,6	35,8	36,4				
16		30,2	30,1	30,1	30,2	30,1				
18		26,6			26,6	26,6				
19		30,1	30,1	29,8	30	30,1				
20		30,7	30,7	30,7	30,7	30,7				



Fissuromètres non posés car impossible à poser et à relever

FISSUROMÈTRES - 1.1. - CAHIER DES CHARGES SUR ÉLÉVATION OUEST



4

3



Plan de localisation

- ① Localisation des fissuromètres
- Fissure

FISSUROMÈTRES - 1.2. - CAHIER DES CHARGES SUR ÉLÉVATION NORD




5



6



+23,95




Plan de localisation



Localisation des fissuromètres




Fissure





7




9 et 10



8




11 et 12




- ① Localisation des fissuromètres
- ⋈ Fissure






- ① Localisation des fissuromètres
- ~ Fissure




FISSUROMÈTRES - 1.5. - CAHIER DES CHARGES SUR COUPE TRANSVERSALE



FISSUROMÈTRES - 1.6. - CAHIER DES CHARGES SUR COUPE TRANSVERSALE



18 et 19



- ① Localisation des fissuromètres
- ~ Fissure