

Contrôle sanitaire des établissements de bain Relevé des mesures et observations de terrain

Code UGE : 0220

Commune : LAMBALLE-ARMOR (22400)

Piscine : LA PISCINE - LAMBALLE ()

Personne rencontrée : MNS

Préleveur : PIRIOU Thomas

Date prélèvement : 05/12/2024

Heure prélèvement : 11:30

N° Ech = N° Echantillon laboratoire - Bassin = Nom du bassin de l'établissement - Code PSV = Code ARS du bassin - TA = Code type analyse ARS - Freq = Fréquentation instantanée (Nombre de baigneurs) - Trans = Transparence de l'eau

N° Ech	Bassin	Code PSV	TA	Freq	Trans.	Acide isocyanurique mg/l	Chlore combiné mg/l Cl2	Chlore libre actif mg/l Cl2	Chlore libre mg/l Cl2	Chlore total mg/l Cl2	Température de l'eau °C	pH mesuré unité pH
030082	LAMBALLE MUNICIPALE -BASSIN LUDIQUE	ARS2200000026	PIC	20	Transparence	< 10	0.40	0.60	1.00	1.40	30.00	7.30
030083	LAMBALLE MUNICIPALE -BASSIN SPORTIF	ARS2200000026	PIC	29	Transparence	< 10	0.30	0.70	1.00	1.30	27.00	7.10
030084	LAMBALLE MUNICIPALE -BASSIN DE PLONGÉE	ARS2200000026	PIC	0	Transparence	< 10	0.40	0.70	1.00	1.40	29.00	7.20
030085	LAMBALLE MUNICIPALE -PATAUGEOIRE	ARS2200000026	PIC	0	Transparence	< 10	0.20	0.50	1.00	1.20	32.00	7.50
030086	LAMBALLE MUNICIPALE -BAIN A REMOUS	ARS2200000026	PIC	0	Transparence	< 10	0.50	0.50	0.90	1.40	34.00	7.30


Affichage : Actualisé

Hygiène générale : SATISFAISANT

Carnet sanitaire à jour : OUI

Désinfection des pédiluves : SUFFISANT

Interprétation sanitaire



Résultats conformes aux seuils sanitaires

Résultats présentant une non-conformité modérée aux seuils sanitaires - actions correctives à engager

Résultats présentant une nette non-conformité aux seuils sanitaires - fermeture temporaire du bassin et actions correctives à engager

Résultats sous réserve de validation par le Laboratoire et l'ARS