

Contrôle sanitaire des établissements de bain Relevé des mesures et observations de terrain

Code UGE : 0220
Commune : LAMBALLE-ARMOR (22400)
Piscine : LA PISCINE - LAMBALLE ()

Personne rencontrée : MNS

Préleveur : YAUDET Emilie

Date prélèvement : 11/03/2025

Heure prélèvement : 13:16

N° Ech = N° Echantillon laboratoire - Bassin = Nom du bassin de l'établissement - Code PSV = Code ARS du bassin - TA = Code type analyse ARS - Freq = Fréquentation instantanée (Nombre de baigneurs) - Trans = Transparence de l'eau

N° Ech	Bassin	Code PSV	TA	Freq	Trans	Acide isocyanurique mg/l	Chlore combiné mg/l Cl2	Chlore libre actif mg/l Cl2	Chlore libre mg/l Cl2	Chlore total mg/l Cl2	Température de l'eau °C	pH mesuré unité pH
060853	LAMBALLE MUNICIPALE -BASSIN LUDIQUE INTERIEUR	ARS220000002622	PIC	20	Transparence normale	< 10	0.50	0.50	1.10	1.60	30.10	7.50
060854	LAMBALLE MUNICIPALE -BASSIN DE PLONGÉE INTERIEUR	ARS220000002626	PIC	0	Transparence normale	< 10	0.30	0.70	1.10	1.40	29.50	7.30
060855	LAMBALLE MUNICIPALE -PATAUGEOIRE INTERIEURE	ARS220000002623	PIC	0	Transparence normale	< 10	0.10	0.50	1.10	1.20	31.50	7.50
060856	LAMBALLE MUNICIPALE -BASSIN SPORTIF INTERIEUR	ARS220000002624	PIC	0	Transparence normale	< 10	0.30	0.80	1.30	1.60	27.40	7.30
060857	LAMBALLE MUNICIPALE -BAIN A REMOUS INTERIEUR	ARS220000002625	PIC	0	Transparence normale	< 10	0.10	0.50	1.20	1.30	32.70	7.60


Affichage : Actualisé

Hygiène générale : SATISFAISANT

Carnet sanitaire à jour : OUI

Désinfection des pédiluves : SUFFISANT

Interprétation sanitaire



Résultats conformes aux seuils sanitaires

Résultats présentant une non-conformité modérée aux seuils sanitaires - actions correctives à engager

Résultats présentant une nette non-conformité aux seuils sanitaires - fermeture temporaire du bassin et actions correctives à engager

Résultats sous réserve de validation par le Laboratoire et l'ARS