

Contrôle sanitaire des établissements de bain Relevé des mesures et observations de terrain

Code UGE : 0220
Commune : LAMBALLE-ARMOR (22400)
Piscine : LA PISCINE - LAMBALLE ()

Personne rencontrée : Accueil

Préleveur : EGUIENTA Matis

Date prélèvement : 08/09/2025

Heure prélèvement : 09:15

N° Ech = N° Echantillon laboratoire - Bassin = Nom du bassin de l'établissement - Code PSV = Code ARS du bassin - TA = Code type analyse ARS - Freq = Fréquentation instantanée (Nombre de baigneurs) - Trans = Transparence de l'eau

N° Ech	Bassin	Code PSV	TA	Freq	Trans	Acide isocyanurique mg/l	Chlore combiné mg/l Cl ₂	Chlore libre actif mg/l Cl ₂	Chlore libre mg/l Cl ₂	Chlore total mg/l Cl ₂	Température de l'eau °C	pH mesuré unité pH
026867	LAMBALLE MUNICIPALE -BASSIN LUDIQUE INTERIEUR	ARS220000002622	PIC	0	Transparence normale	< 10	0.30	0.20	1.20	1.50	30.00	8.10
026868	LAMBALLE MUNICIPALE -PATAUGEOIRE INTERIEURE	ARS220000002623	PIC	0	Transparence normale	< 10		0.90	2.20	2.20	32.00	7.60
026869	LAMBALLE MUNICIPALE -BASSIN SPORTIF INTERIEUR	ARS220000002624	PIC	0	Transparence normale	< 10		0.80	1.40	1.40	27.00	7.40


Affichage : Actualisé

Hygiène générale : SATISFAISANT

Carnet sanitaire à jour : OUI

Désinfection des pédiluves : SUFFISANT

Interprétation sanitaire



Résultats conformes aux seuils sanitaires

Résultats présentant une non-conformité modérée aux seuils sanitaires - actions correctives à engager

Résultats présentant une nette non-conformité aux seuils sanitaires - fermeture temporaire du bassin et actions correctives à engager

Résultats sous réserve de validation par le Laboratoire et l'ARS