

Contrôle sanitaire des établissements de bain Relevé des mesures et observations de terrain

Code UGE : 0220
Commune : LAMBALLE-ARMOR (22400)
Piscine : LA PISCINE - LAMBALLE ()

Personne rencontrée : Accueil

Préleveur : EGUIENTA Matis

Date prélèvement : 02/10/2025

Heure prélèvement : 13:00

N° Ech = N° Echantillon laboratoire - Bassin = Nom du bassin de l'établissement - Code PSV = Code ARS du bassin - TA = Code type analyse ARS - Freq = Fréquentation instantanée (Nombre de baigneurs) - Trans = Transparence de l'eau

N° Ech	Bassin	Code PSV	TA	Fr eq.	Trans.	Acide isocyanurique mg/l	Chlore combiné mg/l Cl2	Chlore libre actif mg/l Cl2	Chlore libre mg/l Cl2	Chlore total mg/l Cl2	Température de l'eau °C	pH mesuré unité pH
038153	LAMBALLE MUNICIPALE -BASSIN LUDIOUE	ARS2200000026	PIC	11	Transparence normale	< 10	0.10	0.70	1.50	1.60	30.00	7.60
038154	LAMBALLE MUNICIPALE -PATAUGEOIRE	ARS2200000026	PIC	0	Transparence normale	< 10	0.00	0.70	1.50	1.50	31.00	7.50
038155	LAMBALLE MUNICIPALE -BASSIN SPORTIF	ARS2200000026	PIC	10	Transparence normale	< 10	0.10	0.90	1.50	1.60	27.00	7.30
038156	LAMBALLE MUNICIPALE -BAIN A REMOUS	ARS2200000026	PIC	1	Transparence normale	< 10	0.00	0.80	1.40	1.40	34.00	7.30
038157	LAMBALLE MUNICIPALE -BASSIN DE	ARS2200000026	PIC	0	Transparence normale	< 10	0.20	0.70	1.50	1.70	30.00	7.50


Affichage : Actualisé

Hygiène générale : SATISFAISANT

Carnet sanitaire à jour : OUI

Désinfection des pédiluves : SUFFISANT

Interprétation sanitaire



Résultats conformes aux seuils sanitaires

Résultats présentant une non-conformité modérée aux seuils sanitaires - actions correctives à engager

Résultats présentant une nette non-conformité aux seuils sanitaires - fermeture temporaire du bassin et actions correctives à engager

Résultats sous réserve de validation par le Laboratoire et l'ARS