

Contrôle sanitaire des établissements de bain Relevé des mesures et observations de terrain

Code UGE : 0220
Commune : LAMBALLE-ARMOR (22400)
Piscine : LA PISCINE - LAMBALLE ()

Personne rencontrée : MNS

Préleveur : PIRIOU Thomas

Date prélèvement : 21/01/2026

Heure prélèvement : 10:40

N° Ech = N° Echantillon laboratoire - Bassin = Nom du bassin de l'établissement - Code PSV = Code ARS du bassin - TA = Code type analyse ARS - Freq = Fréquentation instantanée (Nombre de baigneurs) - Trans = Transparence de l'eau

N° Ech	Bassin	Code PSV	TA	Freq.	Trans.	Acide isocyanurique mg/l	Chlore combiné mg/l Cl2	Chlore libre actif mg/l Cl2	Chlore libre mg/l Cl2	Chlore total mg/l Cl2	Température de l'eau °C	pH mesuré unité pH
075722	LAMBALLE MUNICIPALE -BASSIN DE PLONGÉE INTERIEUR	ARS220000002626	PIC	4	Transparence normale	< 10	0.10	0.90	1.30	1.40	30.00	7.20
075723	LAMBALLE MUNICIPALE -BASSIN SPORTIF INTERIEUR	ARS220000002624	PIC	21	Transparence normale	< 10	0.10	0.70	1.20	1.30	28.00	7.40
075724	LAMBALLE MUNICIPALE -BAIN A REMOUES INTERIEUR	ARS220000002625	PIC	0	Transparence normale	< 10	0.20	0.50	1.30	1.50	34.00	7.60


Affichage : Actualisé

Hygiène générale : SATISFAISANT

Carnet sanitaire à jour : OUI

Désinfection des pédiluves : SUFFISANT

Interprétation sanitaire



Résultats conformes aux seuils sanitaires

Résultats présentant une non-conformité modérée aux seuils sanitaires - actions correctives à engager

Résultats présentant une nette non-conformité aux seuils sanitaires - fermeture temporaire du bassin et actions correctives à engager

Résultats sous réserve de validation par le Laboratoire et l'ARS