

Contrôle sanitaire des établissements de bain Relevé des mesures et observations de terrain

Code UGE : 0220
Commune : LAMBALLE-ARMOR (22400)
Piscine : LA PISCINE - LAMBALLE ()

Personne rencontrée : Mns

Préleveur : LUCAS Adèle

Date prélèvement : 10/04/2026

Heure prélèvement : 11:22

N° Ech = N° Echantillon laboratoire - Bassin = Nom du bassin de l'établissement - Code PSV = Code ARS du bassin - TA = Code type analyse ARS - Freq = Fréquentation instantanée (Nombre de baigneurs) - Trans = Transparence de l'eau

N° Ech	Bassin	Code PSV	TA	Freq	Trans.	Acide isocyanurique mg/l	Chlore combiné mg/l Cl2	Chlore libre actif mg/l Cl2	Chlore libre mg/l Cl2	Chlore total mg/l Cl2	Température de l'eau °C	pH mesuré unité pH
004599	LAMBALLE MUNICIPALE -BASSIN SPORTIF	ARS2200000026	PIC	26	Transparence	< 10		0.70	1.30	1.30	27.30	7.40
004600	LAMBALLE MUNICIPALE -PATAUGEOIRE	ARS2200000026	PIC	0	Transparence	< 10		0.60	1.20	1.20	31.80	7.50
004601	LAMBALLE MUNICIPALE -BAIN A REMOUS	ARS2200000026	PIC-BR	0	Transparence	< 10		0.50	1.30	1.30	33.00	7.70
004602	LAMBALLE MUNICIPALE -BASSIN DE PLONGÉE	ARS2200000026	PIC	0	Transparence	< 10	0.10	0.70	1.40	1.50	29.60	7.40
004603	LAMBALLE MUNICIPALE -BASSIN LUDIQUE	ARS2200000026	PIC	8	Transparence	< 10	0.20	0.70	1.30	1.50	30.40	7.40


Affichage : Actualisé

Hygiène générale : SATISFAISANT

Carnet sanitaire à jour : OUI

Désinfection des pédiluves : SUFFISANT

Interprétation sanitaire



Résultats conformes aux seuils sanitaires

Résultats présentant une non-conformité modérée aux seuils sanitaires - actions correctives à engager

Résultats présentant une nette non-conformité aux seuils sanitaires - fermeture temporaire du bassin et actions correctives à engager

Résultats sous réserve de validation par le Laboratoire et l'ARS