

Contrôle sanitaire des établissements de bain Relevé des mesures et observations de terrain

Code UGE : 0220
Commune : LAMBALLE-ARMOR (22400)
Piscine : LA PISCINE - LAMBALLE ()

Personne rencontrée : Maitre nageur

Préleveur : SALESSE Nathan

Date prélèvement : 30/07/2026

Heure prélèvement : 10:20

N° Ech = N° Echantillon laboratoire - Bassin = Nom du bassin de l'établissement - Code PSV = Code ARS du bassin - TA = Code type analyse ARS - Freq = Fréquentation instantanée (Nombre de baigneurs) - Trans = Transparence de l'eau

N° Ech	Bassin	Code PSV	TA	Freq	Trans	Acide isocyanurique mg/l	Chlore combiné mg/l Cl2	Chlore libre actif mg/l Cl2	Chlore libre mg/l Cl2	Chlore total mg/l Cl2	Température de l'eau °C	pH mesuré unité pH
046806	LAMBALLE MUNICIPALE -BASSIN SPORTIF INTERIEUR	ARS220000002624	PIC	6	Transparence normale	< 10	0.10	0.80	1.50	1.60	28.50	7.40
046807	LAMBALLE MUNICIPALE -PATAUGEOIRE INTERIEURE	ARS220000002623	PIC	0	Transparence normale	< 10	0.40	0.40	0.90	1.30	32.40	7.50
046808	LAMBALLE MUNICIPALE -BASSIN LUDIQUE INTERIEUR	ARS220000002622	PIC	0	Transparence normale	< 10	0.30	0.60	1.70	2.00	29.70	7.70
046809	LAMBALLE MUNICIPALE -BAIN A REMOUS INTERIEUR	ARS220000002625	PIC	0	Transparence normale	< 10	0.70	0.20	1.60	2.30	33.40	8.20
046810	LAMBALLE MUNICIPALE -BASSIN DE PLONGÉE INTERIEUR	ARS220000002626	PIC	0	Transparence normale	< 10	0.50	0.70	1.40	1.90	29.40	7.40


Affichage :

Hygiène générale : SATISFAISANT

Carnet sanitaire à jour : OUI

Désinfection des pédiluves : SUFFISANT

Interprétation sanitaire



Résultats conformes aux seuils sanitaires

Résultats présentant une non-conformité modérée aux seuils sanitaires - actions correctives à engager

Résultats présentant une nette non-conformité aux seuils sanitaires - fermeture temporaire du bassin et actions correctives à engager

Résultats sous réserve de validation par le Laboratoire et l'ARS