

FICHE DE SUIVI DES OBSERVATIONS MAINTENANCE CLIENT MAIRIE DE COMBRIT

(1/1)

EXTRAIT DES OBSERVATIONS DU RAPPORT SOCOTEC

N° RAPPORT ▶ 92420/26/2643
PÉRIMÈTRE CONTRÔLÉ ▶ PATRONAGE 13bis, Rue du Général de Gaulle 29120 COMBRIT
CODE POSTAL ▶ 29120
VILLE ▶ COMBRIT
DATE DE VÉRIFICATION ▶ 05/06/2026

NOMBRE D'OBSERVATIONS	À TRAITER	TRAITÉE(S)
		
3	3	0

1 | RDC ▶ SALLE PAROISSIALE ▶ B.A.E.S

OBSERVATION SOCOTEC :

B.A.E.S - Défaut de fonctionnement

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A réparer ou remplacer.

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non

Art. 11

2 | EXTERIEUR ▶ B.A.E.S Ambiance accès étage (Déposé)

OBSERVATION SOCOTEC :

B.A.E.S Ambiance accès étage (Déposé) - Fixation non assurée.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A refixer.

CRITICITÉ : 3

DÉJÀ SIGNALÉ : oui

R.4226-5
R.4226-7
NF C 15-100-1 530

3 | RDC ▶ SALLE PAROISSIALE ▶ B.A.E.S

OBSERVATION SOCOTEC :

B.A.E.S - Défaut de fonctionnement de l'appareil d'éclairage de sécurité.

SOLUTION PRÉCONISÉE :

A remplacer ou à réparer.

CRITICITÉ : 2

DÉJÀ SIGNALÉ : non